

Fractal paint

ДЕКОР ОТЛИВОК С ПОМОЩЬЮ ПОТАЛИ И БУТУМНОГО ЛАКА

ОПЕРАЦИЯ	МАТЕРИАЛ	РЕКОМЕНДАЦИИ
1) ГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	ГРУНТ ДЛЯ СОСТАВОВ С ТРЕЩИНАМИ ИЛИ КЛЕЙ СКОТЧ	НАНОСИМ КИСТЬЮ ТОНКИМ СЛОЕМ. ВРЕМЯ СУШКИ 10-15 МИНУТ
2) ПРИКЛЕИВАНИЕ ЛИСТОВОЙ ПОТАЛИ	ЛИСТОВАЯ ПОТАЛЬ	НАНОСИМ ЛИСТЫ ПОТАЛИ В ПОМОЩЬЮ МЯГКОЙ КИСТИ
3) ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПОТАЛИ	ШЕЛЛАЧНЫЙ ЛАК	НУЖЕН ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОТАЛЬ НЕ ОКИСЛЯЛАСЬ
4) ПАТИНИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ БИТУМНОГО ЛАКА ИЛИ ЖИДКИХ ПАТИН	БИТУМНЫЙ ЛАК ИЛИ ЖИДКИЕ ПАТИНЫ	ИЗЛИШКИ БИТУМНОГО ЛАКА ХОРОШО УБИРАЮТСЯ СКИПИДАРОМ

[HTTPS://FRACTALPAINT.COM/](https://fractalpaint.com/)

8-(900)-536-48-88

info@fractalpaint.com

Fractal paint

ДЕКОР ОТЛИВОК С ПОМОЩЬЮ МЕЛОВОЙ КРАСКИ И ВОСКА

ОПЕРАЦИЯ

МАТЕРИАЛ

РЕКОМЕНДАЦИИ

1) ГРУНТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

ГРУНТ АДГЕЗИОННЫЙ

НАНОСИМ НА
ПОВЕРХНОСТЬ КИСТЬЮ
ИЛИ ГУБКОЙ

2) ПОКРАСКА
МЕЛОВОЙ КРАСКОЙ

МЕЛОВАЯ КРАСКА

НАНОСИМ
СИНТЕТИЧЕСКОЙ
КИСТЬЮ.

3) ЗАКРЕПЛЕНИЕ
ЛАКОМ ДЛЯ
МЕЛОВОЙ КРАСКИ

ПОКРЫВНОЙ ЛАК ДЛЯ
МЕЛОВОЙ КРАСКИ

НАНОСИМ ТОНКИМ
СЛОЕМ. ВРЕМЯ СУШКИ
2-3 ЧАСА

4) ПАТИНИРОВАНИЕ
С ПОМОЩЬЮ ВОСКА

ВОСК

НАНОСИМ СУХОЙ
КИСТЬЮ. ВОСКИ МОЖНО
СМЕШИВАТЬ МЕЖДУ
СОБОЙ

[HTTPS://FRACTALPAINT.COM/](https://fractalpaint.com/)

8-(900)-536-48-88

info@fractalpaint.com

Fractal paint

СОЗДАНИЕ КРАКЕЛЮРА НА ОТЛИВКАХ

ОПЕРАЦИЯ

МАТЕРИАЛ

РЕКОМЕНДАЦИИ

1) ГРУНТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

ГРУНТ АДГЕЗИОННЫЙ

НАНОСИМ НА
ПОВЕРХНОСТЬ КИСТЬЮ
ИЛИ ГУБКОЙ

2) ПОКРАСКА
АКРИЛОВОЙ КРАСКОЙ

АКРИЛОВАЯ КРАСКА

НАНОСИМ КИСТЬЮ
ПЕРВЫЙ ЦВЕТ
АКРИЛОВОЙ КРАСКИ

3) НАНОСИМ
КРАКЕЛЮРНЫЙ ЛАК

КРАКЕЛЮРНЫЙ ЛАК

КРАКЕЛЮРНЫЙ ЛАК НАНОСИМ
В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ
ВРЕМЯ СУШКИ 20-30 МИНУТ

4) ПОКРАСКА
АКРИЛОВОЙ КРАСКОЙ

АКРИЛОВАЯ КРАСКА

НАНОСИМ КИСТЬЮ
ВТОРОЙ ЦВЕТ
АКРИЛОВОЙ КРАСКОЙ

[HTTPS://FRACTALPAINT.COM/](https://fractalpaint.com/)

8-(900)-536-48-88

info@fractalpant.com